



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CHACALTE APARICIO ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0036-45	FECHA:	03/12/2024



Foto 1: Reparación de área de cocina, sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico, suministro de gabinetes de concreto revestido de azulejo, sustitución de pila de dos lavaderos y sustitución de



Foto 2: Sustitución de pila de dos lavaderos



Foto 3: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte de metal, aplicación de pintura y sustitución de sistema eléctrico en cocina exterior.



Foto 4: Ampliación de área de estufa rural, incluye plancha y chimenea



oijlojiojiooi

Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

