



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CHACALTE APARICIO ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0036-45	FECHA:	14/12/2024



Foto 1: Reparación de area de cocina, sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico, suministro de gabinetes de concreto revestido de azulejo, sustitución de pila de dos lavaderos y sustitución de



balcones y puerta del area de cocina



Foto 3: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte de metal, aplicación de pintura y sustitución de sistema eléctrico en cocina exterior.




Foto 4: Ampliación de área de estufa rural, incluye plancha y chimenea



pila artesanal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público