

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0101-42	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Iniciación de colocación de piso concreto




Foto 2: Colocación de puerta de metal entrada principal



Foto 3: Cambio de estructura de techo parvulos 2



Foto 4: Cambio de lavamanos




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0101-42	FECHA:	11/12/2024



Foto1: Iniciación de colocación de piso concreto




Foto 2: Colocación de puerta de metal entrada principal



Foto 3: Cambio de estructura de techo parvulos 2



Foto 4: Cambio de lavamanos

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

