

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0101-42	FECHA:	11/12/2024



Foto1: Finalización de cambio de lámina y estructura de lámina, Salón Párvulos 3.



Foto 2: Finalización de piso central.



Foto 3: Finalización de piso de concreto, patio principal.



Foto 4: Finalización de cambio de puerta, entrada principal.



Foto 5: Finalización de drenaje de caja, patio central.



Foto 6: Finalización de repello de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0101-42	FECHA:	11/12/2024




Foto1: Finalización de techado de párvulos 2.



Foto 2: Finalización de cambio de cableado eléctrico.



Foto 3: Cambio de lava manos.




Foto 4: Finalización de pintura de paredes del Centro Educativo.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente del Organismo

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público