

SITUACIÓN DE FICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024



Foto1: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 2: Mantenimiento y puesta de chapas.



Foto 3: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 4: Mantenimiento y puesta de chapa .





Foto 5: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 6: Cambio de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>BLANCA ALICIA GUATIZÍN DE LEÓN Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>ALBA MARÍA CHÁVEZ CAJAS Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024



Foto1: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 2: Cambio de puerta incluye chapa.



Foto 3: Cambio de puerta incluye chapa.



Foto 4: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 5: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 6: Mantenimiento y puesta de chapa .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>BLANCA ALICIA GUATZIN DE LEÓN Firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	<p>DIRECCIÓN ALBA MARÍA CHAVEZ CAJAS Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024



Foto 1: Sustrucción de piso por piso antideslizante.



Foto 2: Sustrucción de piso por piso antideslizante.



Foto 3: Mantenimiento de puertas baños.



Foto 4: Mantenimiento de puertas baños.



Foto 5: Pinturas en muros exteriores.



Foto 6: Sustrucción de bomba sumergible, tipo bala, cambio de tubería PVC y cableado de bomba de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

O.P.F.

 BLANCA ALICIA GUATZIN DE LEÓN

 Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN

 ALBA MARÍA CHAVEZ LUJÁN

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

