

SITUACIÓN DE FICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024



Foto 1: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 2: Mantenimiento y puesta de chapas.



Foto 3: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 4: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 5: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 6: Cambio de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>O. P. F. BLANCA ALICIA GUATZIN DE LEÓN Firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	<p>DIRECCIÓN ALBA MARÍA CHÁVEZ CALAS Firma y Sello del Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024



Foto 1: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 2: Cambio de puerta incluye chapa.



Foto 3: Cambio de puerta incluye chapa.



Foto 4: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 5: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 6: Mantenimiento y puesta de chapa .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



BLANCA AHCIA GUATZIN DE LEÓN
Firma y sello del Presidente de la OPF

Blanca AHCIA



ALBA MARIA CHAVZ CAJAS
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Alba Maria Chavz

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEFARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024



Foto 1: Sustitución de piso por piso antideslizante.




Foto 2: Sustitución de piso por piso antideslizante.



Foto 3: Mantenimiento de puertas baños.



Foto 4: Mantenimiento de puertas baños.




Foto 5: Pinturas en muros exteriores.



Foto 6: Sustitución de bomba sumergible, tipo bala, cambio de tubería PVC y cableado de bomba de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


BLANCA ALICIA GUATZIN DE LEÓN
Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024



Foto 1: Ampliación de ventana incluye balcón.




Foto 2: Ampliación de ventanas e instalación de balcones.





Foto 3: Ampliación de ventanas e instalación de balcones con vicerias.



Foto 4: Ampliación de ventanas e instalación de balcones con vicerias.



Foto 5: Ampliación de ventanas e instalación de balcones con vicerias.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Cons. Padres de Familia OPE BLANCA ALICIA GUAYIN DE LEÓN Firma y Sello del Presidente de la OPE</p>	<p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN ALBA MARÍA CHAVELLA GAYAS Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CODIGO DEL:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024




Foto 1: Pintura en muros exteriores.




Foto 2: Sustitución de pila artesanal e instalación de azulejo.



Foto 3: Pintura en muros exteriores.



Foto 4: Pintura en muros exteriores.



Foto 5: Pintura en muros exteriores.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF
 BLANCA ALICIA SUATZIN DE LEON
 Zona 2, Cuyotenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 ALBA MARÍA CHAVIZ CAJAS
 Zona 2, Cuyotenango