



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1 CANTÓN GUACHIPILIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0125-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Habilitación de 2 sanitarios



Foto 2: Ampliación de banqueta



Foto 3: Hecha de zanja con parrilla en patio



Foto 4: Reparación de portón




Foto 5: Sustitución de Rotoplas




Foto 6: Mantenimiento y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yensi Barrios

YENSI YOMARA BARRIOS PÉREZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jose Alfredo

JOSE ALFREDO CHUN SÁNCHEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1 CANTÓN GUACHIPILIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0125-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Techo de lámina enfrente de baño

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yensi Barrios

YENSI YOMARA BARRIOS PÉREZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



José Alfredo Chun Sánchez

JOSÉ ALFREDO CHUN SÁNCHEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

