

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1 CANTÓN GUACHIPILIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0125-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Habilitación de 2 sanitarios




Foto 2: Ampliación de banqueta




Foto 3: Hecha de zanja con parrilla en patio



Foto 4: Reparación de portón



Foto 5: Sustitución de Rotoplas






Foto 6: Mantenimiento y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Yensi Barrios*  
YENSI YOMARA BARRIOS PÉREZ  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*José Alfredo Chun Sánchez*  
JOSÉ ALFREDO CHUN SÁNCHEZ  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1 CANTÓN GUACHIPILIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0125-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Techo de lámina enfrente de baño




Foto 8: AGREGADO REJA DE METAL

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Yensi Barrios*

YENSI YOMARA BARRIOS PÉREZ  
Firma y sello del Presidente de la



*José Alfredo Chun Sánchez*

JOSÉ ALFREDO CHUN SÁNCHEZ  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

