



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV "ROMÁN LIMA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PARROQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0134-43	FECHA:	6/12/2024



Sustitución de cambio de lámina y estructura de techo aula 1 segundo nivel



Sustitución de cambio de lámina y estructura de techo aula 2 segundo nivel



Sustitución de cambió de lámina y estructura de techo aula 3



Sustitución de mesa de madera por plancha de concreto azuleado, para la cocina.



Reparación de mijitorio y divisiones



Sustitución de piso ceramico por piso nuevo ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

