



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV "ROMÁN LIMA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PARROQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0134-43	FECHA:	13/12/2024



Sustitución de cambio de lámina y estructura de techo aula 1 segundo nivel



Cambio de lámina y estructura de techo aula 2 segundo nivel



Cambió de lámina y estructura de techo aula 3



Sustitución de mesa de madera por plancha de concreto azulejado, para la cocina.



Reparación nuevas



Sustitución de piso ceramico nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo

