

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia, Cuyotenango Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0135-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Lijado, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura en puertas de aulas, baño y cocina.



Foto 2: Lijado, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura en puertas de aulas, baño y cocina.




Foto 3: Mantenimiento a portón de metal principal.




Foto 4: Mantenimiento a portón de metal emergencia.




Foto 5: Suministro de azulejos en pared lateral, sustitución de filtro de agua, sustitución de pila de concreto de un lavadero, reparación de puerta de madera de gabinete.




Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos fuera de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia, Cuyotenango Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0135-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Sustitución de piso cerámico en mal estado por piso cerámico en laboratorio de computación.



Foto 8: Sustitución de piso cerámico en andén y área de patio.



Foto 9: Sustitución de bomba hidroneumática de 1 HP vertical (incluye accesorios y sustitución de instalación eléctrica)




Foto 10: Suministro de canal en cocina y aulas del módulo I.



Foto 11: Sustitución de lámina por lámina en aula.



Foto 12: Reparación de cielo falso en aulas del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NIVEL PRIMARIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia, Cuyotenango Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0135-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 13: Suministro de lavamanos en el módulo 2 de concreto revestido de azulejo con 6 chorros, incluye tubería y accesorios.



Foto 14: Se añadió 9 mts2 de piso cerámico en el patio.



Foto 15: Se añadió el pintado de 10 puertas de metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

