

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Labor La Franja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 - 02 - 0896 - 43	FECHA:	12/2/2024



Foto1: Sustitución de laminas clasicas inservibles por lamina troquelada



Foto 2: Colocación de block y columnas para remozamiento del aula.



Foto 3: Sustitución de tendales de madera por costaneras de metal



Foto 4: Construcción de pila de 1 mt. de largo por 90 cms de ancho por 80 cms de alto dentro de la cocina.



Foto 5: Demolición de pared para construir el polletón y la pila con desayunador dentro de la cocina





Foto 6: Construcción de base para instalar el rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Responsable de la OPF	 Firma y Sello del Director de la Escuela Oficial Rural Mixta
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Labor La Franja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0896	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Cambio de kit de servicios sanitarios.



Foto 2: Instalación de bomba sumergible.



Foto 3: Escarbación para instalación de tubería de agua potable.



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello Representante de la OPF	  Firma y Sello Director Ejecutivo Público
---	---