



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Labor La Franja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0896-43	FECHA:	12/19/2024




Foto 1: Desayunador repellado con azulejo.



Foto 2: Pila azulejada.



Foto 3: Techado con láminas y costaneras en el aula.



Foto 4: Construcción de base de cemento para rotoplas.



Foto 5: Gabeteros de metal dentro de la cocina.



Foto 6: Construcción de polleton.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y sello del Representante de la Comunidad Educativa</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello de la Dirección Distrital de Educación Pública</p>
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Labor La Franja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0896-43	FECHA:	20/12/2024



Foto1: Finalizado estructura soporte.



Foto 2: Levantado de pared de 33M2.



Foto 3: Tubería para drenaje.




Foto 4: Verificación de Tubería de Agua para llenado del Rotoplast



Foto 5: Instalación de bomba sumergible.



Foto 6: Cambio de kit sanitario en los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Representante de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Labor La Franja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0896-43	FECHA:	20/12/2024



Foto1: Finalizado estructura soporte.



Foto 2: Levantado de pared de 33M2.



Foto 3: Tubería para drenaje.



Foto 4: Verificación de Tubería de Agua para llenado del Rotoplast



Foto 5: Instalación de bomba sumergible.



Foto 6: Cambio de kit sanitario en los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director de la Dirección de Educación Pública

