

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTA TERESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0918-43	FECHA:	9/09/2024



Sustitución de Lámina por lámina Troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Instalación de Azulejo



Instalación de piso cerámico, salon 1 y 2 primer nivel.



Instalación de piso cerámico salon 3 segundo nivel.



Instalación de piso cerámico, salon 4 y 5 segundo nivel.



Instalación de piso cerámico en corredor, segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público