

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION SAN JUAN CHACALTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-1775-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina y sustitución de estructura



Foto 2: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores




Foto 3: Sustitución de cubierta de lámina y sustitución de estructura, reparación de sistema eléctrico



Foto 4. Mantenimiento de balcones de estructura metálico




Foto 5: Reparación de servicios sanitarios



Foto 6: Reparación de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X   
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

