

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN SAN JUAN CHACALTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-1775-43	FECHA:	19/12/2024



Foto1: MANTENIMIENTO DE BALCONE



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO, TORTA DE CONCRETO, INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUSTITUCIÓN DE PILA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA




Foto 4: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



PINTURA DE INTERIOR Y EXTERIOR, REPARACIÓN DE PUERTAS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

