

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A AVENIDA CUYOTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-1781-43	FECHA:	23/10/2024



Foto 1: Cambio y suministro de porton



Foto 2: Suministro y mantenimiento más colocación de azulejo de lavamanos



Foto 3: Cambio de puertas de metal



Foto 4: División de metal más suministro para mingitorio y azulejo




Foto 5: Sustitución de cubierta de lámina para modulo de aulas



Foto 6: Pintura en muros en interior y exterior más mantenimiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

