

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO:                     | CUYOTENANGO            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1A AVENIDA CUYOTENANGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-02-1781-43 | FECHA:                         | 23/10/2024             |



Foto 1: Demolición para ventana y balcón



Foto 2: Mantenimiento para aplicación de pintura en balcones




Foto 3: reparación de muros para aplicación de cernino y repello



Foto 4: sustitución de puertas metálicas, elaboración de división metálica y baranda en la parte superior




Foto 5: Aplicación de monocapa en acabado final para muros



Foto 6: cambio de lamina troquelada calibre 26 y lamina transparente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

