

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO: | CUYOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1A AVENIDA CUYOTENANGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-02-1781-43 | FECHA: | 23/10/2024 |



Foto 1: Cambio y suministro de porton y rampa de ingreso



Foto 2: Fundición de base de concreto



Foto 3: Pintura en pared en interior de aulas



Foto 4: Pintura en pared en perímetro de aulas, pintura de balcones y reparación de rejilla



Foto 5: Colocación de lamina transparente en cubierta



Foto 6: Colocación de azulejo en mingitorio de varones más división de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo |  |
|---|---|--|---|