



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versic

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 02 2050 45	FECHA:	09 de Septiembre de 2024



Foto1: Infraestructura real del techo del Instituto Nacional de Educación Básica de Teelesecundaria.



Foto 2: Infraestructura del techo donde se puede apreciar las tendales que no estan en buen estado, siendo este un peligro para la comunidad educativa.



Foto 3: Infraestructura del techo a cambiar con remozamiento(corredor)



Foto 4: Infraestructura del techo del aula que es utilizada por la primaria.




Foto 5: Infraestructura del techo del aula de segundo básico.



Foto 6: Infraestructura del techo de segundo básico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas más para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

