



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalté Aparicio 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-2059-45	FECHA:	07/11/2024



Foto1: Se puede observar los tendales que ya no cuentan con la estructura de las láminas.



Foto 2: El aula aun tenía las láminas y se puede observar también en los tendales sin láminas.



Foto 3: Se evidencia los señores bajando los tendales.



Foto 4: Se evidencia el edificio solo con la estructura de los tendales ya sin láminas.



Foto 5: Edificio sin láminas y sin tendales.



Foto 6: Se puede observar el deterioro de los tendales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Cantón Chacalté Aparicio Cuyotenango, Suchitepéquez

