



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Isidro, Chacalte Aparicio Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-2659-42	FECHA:	09/09/2024



Foto1: Sustitución de cocina.



Foto 2: Sustitución de lámina y estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución mesa de concreto



Foto 4: Sustitución de estufa rural



Foto 5: Sustitución del piso en el aula



Foto 6: Sustitución del piso en el aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

