



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Isidro, Chacalte Aparicio Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-2659-42	FECHA:	13/12/2024



Foto1: Sustitución de cocina.



Foto 2: Sustitución de lámina y estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución mesa de concreto



Foto 4: Sustitución de estufa rural



Foto 5: Sustitución del piso en el aula



Foto 6: Sustitución del piso en el aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a utilizar el reverso de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público