



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez | MUNICIPIO:                     | Cuyotenango                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia San Isidro, Chacalte Aparicio Zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-02-2659-42 | FECHA:                         | 13/12/2024                                   |



Foto 1: Sustrucción de cocina.



Foto 2: Sustrucción de lámina y estructura de madera por metal



Foto 3: Sustrucción mesa de concreto



Foto 4: Sustrucción de estufa rural



Foto 5: Sustrucción del piso en el aula



Foto 6: Sustrucción del piso en el aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPI

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público