



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO LAS ANIMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS ANIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0006-43	FECHA:	




Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo gh y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de plancha de concreto de patio.




Foto 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Reparación de azulejo en muebles de cocina.




Foto 4: Sustitución de cubierta de lámina troquelada calibre 26.




Foto 5: Reparación de cocina.




Foto 6: Reparación de piso cerámico de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

