



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO LAS ANIMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS ANIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0006-43	FECHA:	12/4/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de bock con tubo gh y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Reparación de azulejo en muebles de cocina.



Foto 4: Sustitución de cubierta de lámina troquelada calibre 26.



Foto 5: Reparación de cocina.



Foto 6: Reparación de piso cerámico de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

 Consejo Educativo Ministerio de Educación San Francisco Zapotitlán	 DIRECCIÓN CASERÍO LAS ANIMAS San Francisco Zapotitlán
--	---