

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTTILÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD LICENCIADO ARGUETA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LICENCIADO ARGUETA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0008-43	FECHA:	9/9/2024



Foto 1: Suministro de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26




Foto 2: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 3: Suministro de rejilla




Foto 4: Suministro de puertas de metal de gabinete, Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal, Pintura




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico en 4 baños, Suministro de azulejo en 4 baños,




Foto 6: Mano de obra de sustitución de piso de torta por cerámico en 2 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

