



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G. E. I. E. P. 1. 2.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0013-45	FECHA:	11/03/2024



Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte, sustitución de puertas, instalación de canales y bajadas de agua pluvial, sustitución de ventanas, sustitución de piso.



Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte, sustitución de pila, sustitución de puerta



Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte, sustitución de sistema eléctrico en área a remodelar para cocina.



Remodelación de servicios sanitarios para ser utilizado como cocina.



Remodelación de servicios sanitarios para ser utilizado como cocia.



Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

