



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS MERCEDES NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0021-43	FECHA:	9/9/2024



Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico. (CODIGO (ANORA MARBLE 2006333)



PISO MÓDULO 1 AULAS 1, 2 Y 3.



Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico. (CUBIC BEIGE 008755)



Instalación de pila 1.60 mts de largo por 0.80 cms de ancho por 0.80 cms de alto



Sustitución de Estufa Rural (completa incluye chimenea y plancha de metal).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Dirección

