



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                           |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO:                     | SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN LAS MERCEDES NORTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-03-0021-43 | FECHA:                         | 9/9/2024                  |



Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico. (CODIGO (ANORA MARBLE 2006333)




PISO MÓDULO 1 AULAS 1, 2 Y 3.




Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico. (CUBIC BEIGE 008755)



Instalación de pila 1.60 mts de largo por 0.80 cms de ancho por 0.80 cms de alto



Sustitución de Estufa Rural (completa incluye chimenea y plancha de metal).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro

