

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JM PROFA. ENMA LETICIA GIRÓN DE GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0103-42	FECHA:	9/09/2024



Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal, sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal, sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 area de cocina.



Reparación de planchas de concreto de patio



Repello reparación de muro de area de cocina



Sustituación de puerta. Area de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Enma*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

