



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JM PROFA. ENMA LETICIA GIRON DE GARCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0103-42	FECHA:	



Estructura y techo de area de cocina




Elaboracion de Estufas rurales




Suministro de muro perimetral de block



Suministro de muro perimetral de block



Repello de pared de cocina



Cambio de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabiliza el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

