

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL AGUACATE CAMINO PRINCIPAL, CANMTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-1106-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 1 Instalacion de polleton con chimenea y placha



Foto 1 instalacion de gabinetes co divisiones



Reparación y Conexión de drenaje



foto 4 instalacion y ampliación de portón



Foto 5 sustitución de Canales de metal



foto 6 Repello y cernido de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

<p>Yanira Perencez</p> <p>Firma y sello del Presidente O.P.F.</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--