


HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ ✓	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LICDA. DAIRIN MABEL PORTILLO DE PE ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON VILLA HERMOSA ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-2571-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/11/2023 ✓
			
Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA		Foto 2: FOTOGRAFIA CON LA PRECIDENTA DE LA OPF	
			
Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PORTON DE LA ESCUELA		Foto 4: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO DE MURO	
			
Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO		Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO	
			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ /	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LICDA. DAIRIN MABEL PORTILLO DE PE /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON VILLA HERMOSA /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-2571-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/11/2023 /



Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO



Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AURA



Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AURA



Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AURA



Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AURA



Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PILA DE LA ESCUELA



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*  
Dairin Virginia Ayerdi Juárez  
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa