



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Bernardino
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón El Sauce	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Sauce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0005-43	FECHA:	30/05/2024



Foto1: Sustitución de lamina




Foto 2: Sustitución de lamina



Foto 3: Sustitución de piso de granito



Foto 4: Piso



Foto 5: Canales y bajada de agua



Foto 6: Sustitución de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Bernardino
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón El Sauce	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Sauce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0005-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Piso



Foto 2: Canal de Agua




Foto 3: Mantenimiento de porton de metal



Foto 4: Sustitución de lamina



Foto 5: Sustitución de lamina



Foto 6: Reparación de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

