



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS CRUCES SECTOR 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0010-45	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puertas de metal modulo 1 y 2, porton principal y fabricación e instalación de puerta tipo baranda para bodega modulo 1.



Foto 2: Pintura en muros interior y exterior modulo 1 y modulo 2.



Foto 3: Mantenimiento a barandas de metal modulo 1 y 2.



Foto 4: Mantenimiento en ventanas de balcones de metal modulo 1 y 2.




Foto 5: Sustitución de lavamanos, sanitarios y migitorios modulo 2



Foto 6: Reparación de sistema electrico modulo 1 y 2, sustitución de plafoneras, lamparas por focos ahorradores en el modulo 1 y 2, suministro de cableado electrico y sustitución toma corriente modulo 1 en area de cancha y modulo 2 en aula; interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

INEB DE TELESECUNDARIA
CANTÓN LAS CRUCES
OPF INEB TELE LAS CRUCES
SAN BERNARDINO SUCH

Julia...
Firma y sello del Presidente de la OPF

Guerra...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público