



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TECUN UMAN JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0154-43	FECHA:	6/9/2024



FOTO 1: Módulo de aulas 3 y 4: Cambio de cubierta de láminas.




FOTO 2: Módulo de aulas 6: Sustitución de elementos de fijación.



FOTO 3: Módulo de lavamanos: Sustitución de elementos de fijación



FOTO 4: Módulo de aulas 3 y 4 : Mantenimiento a estructura de soporte de metal



FOTO 5: Módulo de aulas 3 y 4: Reparación del Sistema Eléctrico



FOTO 6: Módulos de aulas 3 y 4: Sustitución de estructura de metal a ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

