



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TECUN UMAN JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0154-43	FECHA:	3/12/2024



FOTO 1: Módulo de aulas 3 y 4: Cambio de cubierta de láminas.



FOTO 2: Módulo de aulas 6: Sustitución de elementos de fijación.



FOTO 3: Módulo de lavamanos: Sustitución de elementos de fijación



FOTO 4: Módulo de aulas 3 y 4 : Mantenimiento a estructura de soporte de metal



FOTO 5: Módulo de aulas 3 y 4: Reparación del Sistema Eléctrico




FOTO 6: Módulos de aulas 3 y 4: Sustitución de estructura de metal a ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

