



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0158-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de madera por metal, reparación de sistema eléctrico y levantado de block para mejorar altura de techo



Foto 2: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de madera por metal




Foto 3: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de madera por metal, reparación de sistema eléctrico y levantado de block para mejorar altura de techo



Foto 4: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de madera por metal, reparación de sistema eléctrico y levantado de block para mejorar altura de techo



Foto 5: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de madera por metal, reparación de sistema eléctrico y levantado de block para mejorar altura de techo



Foto 6: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de madera por metal, reparación de sistema eléctrico y levantado de block para mejorar altura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

