

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNADINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TECUN UMAN JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-1844-43	FECHA:	9/09/2024



FOTO 1: Módulo 1 Cambio cubierta de láminas en Dirección



FOTO 2: Módulo 1 Impermeabilización de losa en Dirección



FOTO 3: Módulo 3 Mantenimiento a estructura metal de puertas en Bodega



FOTO 4: Módulo 1 Mantenimiento a estructura metal de ventana en Dirección



FOTO 5: Módulo 3 Reparación de piso de granito en la Cocina




FOTO 6: Módulo 1 Pintura en muros exteriores e interiores en Dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNADINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TECUN UMAN JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-1844-43	FECHA:	9/09/2024




FOTO 7: Módulo 1 BAÑO DE DIRECCION: Sustritiòn de llave de paso



FOTO 8: Módulo 3 COCINA: Sustritiòn de azulejo en pila



FOTO 9: Módulo 3 Patio sustituciòn de tubería PVC línea principal de aguas pluviales



FOTO 10: Módulo 1 Patio reparaciòn de planchas de concreto de patio



FOTO 11: Módulo 1 Direcciòn reparaciòn de sistema elèctrico




FOTO 12: Módulo 3 Reparaciòn de cocina

Observaciòn: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo P. El Jardín
--	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNADINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TECUN UMAN JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-1844-43	FECHA:	9/09/2024



FOTO 13: Módulo 3 Cocina reparación de repello y cernido de paredes en cocina



FOTO 14: Repello y cernido de patio frente a Módulo 3



FOTO 15: Módulo 1 Reparación de cableado eléctrico en Dirección.



FOTO 16: Módulo 1 Reparación de plancha de concreto en patio



FOTO 17: Módulo 3 Instalación de pila cerca de los baños.






FOTO 18: Módulo 2 Mantenimiento de balcones y a estructura de metal en el Módulo de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPI</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	---