## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: SUCHITEPEQUEZ MUNICIPIO: SAN BERNADINO DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO NOMBRE DEL **EOUM TECUN UMAN JV** CANTON EL JARDÍN ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 10-04-1844-43 FECHA: 11/20/2024



FOTO 1: Módulo 1 Cambio cubierta de láminas en Dirección




FOTO 2: Módulo 1 Impermeabilización de losa en Dirección



FOTO 3:Módulo 3 Mantenimiento a estructura metal de puertas en Bodega



FOTO 4: Módulo 1 Mantenimiento a estructura metal de ventana en Dirección



FOTO 5: Módulo 3 Reparación de piso de granito en la Cocina



FOTO 6:Módulo 1 Pintura en muros exteriores e interiores en Dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presid

Dungfolmby

may Sello Director Centro Educativo Publico

## **REGISTRO FOTOGRÁFICO** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS. PREVIO DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: SUCHITEPEQUEZ MUNICIPIO: SAN BERNADINO NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: EOUM TECUN UMAN JV CANTON EL JARDÍN ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL

FECHA:



10-04-1844-43

FOTO 7: Modulo 1 BAÑO DE DIRECCION: Sustitución de llave de paso



FOTO 8: Módulo 3 COCINA: Sustitución de azulejo en pila

11/20/2024



FOTO 9:Modulo 3 Patío sustitución de tuberia PVC linea principal de aguas pluviales



FOTO 10: Módulo 1 Patio reparación de planchas de concreto de patio



FOTO 11: Módulo 1 Dirección reparación de sistema elèctrico



FOTO 12: Modulo 3 Reparación de cocina





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS X SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: SUCHITEPEQUEZ MUNICIPIO: SAN BERNADINO DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL **EOUM TECUN UMAN JV** CANTON EL JARDÍN ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 10-04-1844-43 FECHA: 11/20/2024 FOTO 13: Módulo 3 Cocina reparación de repello y cernido de paredes en FOTO 14: Repello y cernido de patio frente a Módulo 3 FOTO 15: Módulo 1 Reparación de cableado eléctrico en Dirección. FOTO 16: Módulo 1 Reparacion de plancha de concreto en patio



Firma y sello del Preside

FOTO 17: Módulo 3 Instalación de pila cerca de los baños.

Selo Director Centro

FOTO 18: Módulo 2 Mantenimiento de balcones y a estructura de metal en

el Módulo de aulas.