



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José El Ídolo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Labor La Aurora	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0005-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 1. Suministro e instalación de puertas metálicas en cocina




Foto 2. Sustitución de estructura y lamina




Foto 3. Suministro e instalación de azulejo



Foto 4. Pintura Interior




Foto 5. Suministro e instalación de azulejo en mesa de trabajo



Foto 6. Reparación de tubo hg y mala galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José El Ídolo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Labor La Aurora	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0005-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 1. Sustrucción de estufa rural (completa)




Foto 2. Sustrucción de pintura interior




Foto 3. Sustrucción de puerta para cocina




Foto 4. Sustrucción para fachada de escenario



Foto 5. Pintura interior





Foto 6. Sustrucción de porton de metal corridizo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José El Idolo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Labor La Aurora	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0005-43	FECHA:	12/12/2024




Foto 1. Sustitución de portón de metal corredizo



Foto 2. Pintura interior




Foto 3. Pintura interior




Foto 4. Sustitución de azulejo en mesa de trabajo




Foto 5. Sustitución de accesorios deposito de agua



Foto 6. Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

