



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
S. D. E. M. D. E.


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO SANTIAGO CABRICAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0011-43	FECHA:	12/03/2024




Instalacion de mesa de trabajo en cocina




estufa rural en muy mal estado se ara una reparacion completa (sustutucion de plancha y azulejo)



sustitucion de pila ya que se encuentra en mal estaco y filtraciones



sustitucion de tasas sanitarias ya que se encuentran en pesimas condiciones



sustitucion de porton por estar en mal estado



suministrar muro de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

