



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLOI
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JOSE EL IDOLO ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0013-45	FECHA:	9/09/2024




A nivelación de piso e instalación de piso cerámico



Instalación de azulejo en mesa de trabajo y instalación de balcones y ventanas PVC



Reparación de polleton con cambio de lámina de chimenea, canal de agua pluvial



Instalación de puertas de metal



Cambio de accesorios en inodoros



Reparación de pasamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

