



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Jose El Idolo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1av. Zona 1, San Jose El Idolo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0160-42	FECHA:	10/12/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS POR BATERÍA DE CONCRETO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE CONCRETO POR METAL



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PARA TRABAJO (DE CONCRETO Y AZULEJO)



Foto 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público