



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ E IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO DEL MONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0161-43	FECHA:	



Foto1: Galera Principal



Foto 2: Columnas Galera Principal



Foto 3: Canal de Agua Pluvial



Foto 4: Galera Cocina



Foto 5: Estufa Rural



Foto 6: Puertas de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario de hojas.

Brenda Rojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ E IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO DEL MONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0161-43	FECHA:	



Foto 1: Galera Principal



Foto 2: Columnas Galera Principal



Foto 3: Canal de Agua Pluvial



Foto 4: Galera Cocina



Foto 5: Estufa Rural




Foto 6: Puertas de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Branda Rocío
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

