



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ E IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO DEL MONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0161-43	FECHA:	



Foto1: Galera Principal



Foto 2: Columnas Galera Principal



Foto 3: Canal de Agua Pluvial



Foto 4: Galera Cocina



Foto 5: Estufa Rural




Foto 6: Puertas de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Branda Novie

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ E IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO DEL MONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0161-43	FECHA:	



Foto 7: Puertas de Madera del Gabinete



Foto 8: Portón Principal de la Escuela



Foto 9: Estufa Actual



Foto 10: Puerta Dirección



Foto 11: Gabinetes de Madera Actual



Foto 12: Portón Actual de la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Rouic

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

