

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José El Idolo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. ALFREDO CARRILLO RAMIREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casco Urbano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0162-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: Estufa rural en mal estado



Foto 2: Baranda de seguridad en proceso de reconstrucción



Foto 3: Fundición de columnas del barandal de seguridad



Foto 4: Barandal en proceso de pintura



Foto 5: Proceso de construcción mesa de trabajo de concreto para cocina



Foto 6: Mesa de trabajo de concreto de cocina en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

