

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-2694-43	FECHA:	14/08/2024



Sustitución de sanitario y sus accesorios



Sustitución de cubierta de lamina en el área de sanitarios



Sustitución de portón



Cambio de lámina por picadura y oxidación



Reparación de cocina



Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

*Emmanuel Sosa*

Firma y sello del Presidente de la OPF




*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-2694-43	FECHA:	14/08/2024



Reparación de muro perimetral con maya galvanizada, intermedios y columnas



Sistema Electrico, cambio de lamparas




Reparación de Cocina



Construcción de poyetón



Sustitución de maya por balcones



Reparación de puerta principal a cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Emanuela Acay*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público