

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-2694-43	FECHA:	27/08/2024



Sustitución de sanitario y sus accesorios



Sustitución de cubierta de lamina en el área de sanitarios




Sustitución de portón



Cambio de lámina por picadura y oxidación



Reparación de cocina



Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el QR de las hojas.

Emanuela...

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-2694-43	FECHA:	27/08/2024



Reparación de muro perimetral con maya galvanizada, intermedios y columnas




Sistema Electrico, cambio de lamparas



Reparación de Cocina



Construcción de poyetón



Sustitución de maya por balcones



Reparación de puerta principal a cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erasmo Muñoz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público